



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Sistema de Gestión de la Calidad

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Santa Cruz Muluá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "SANTA LUCIA BOXOMA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR SANTA LUCIA BOXOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0013-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: Se observa que el piso del ingreso al aula se encuentra en mal estado, urge sustituir por piso ceramico.



Foto 2: Se observa que la pared del modulo de aula se encuentra en mal estado, urge la aplicación de pintura .



Foto 3: Se observa que la puerta de metal de modulo de aula se encuentra en mal estado, urge el mantenimiento .



Foto 4: Se observa que no existe el sistema el electrico en modulo de aula , urge la la instalacion para iluminar el modulo .



Foto 5: Se observa que el piso de cemento del modulo de aula se encuentra en mal estado, urge la la sustitucion de piso ceramico .



Foto 6: Se observa que la puerta de metal de modulo de aula se encuentra en mal estado, urge el mantenimiento .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Santa Cruz Muluá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "SANTA LUCIA BOXOMA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR SANTA LUCIA BOXOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0013-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 7: Se observa que el balcon de metal de modulo de aula se encuentra en mal estado, urge el mantenimiento .



Foto 8: Se observa que la pintura de modulo de aula se encuentra en mal estado, urge la aplicación de pintura.



Foto 9: Se observa que los sanitarios se encuentra en mal estado, urge la sustitución .



Foto 10: Se observa que hace falta la tubería para el desfogue de aguas negras urge la tubería .



Foto 11: Se observa que la tubería de agua se encuentra en mal estado, urge el mantenimiento .



Foto 12: Se observa que el porton de ingreso se encuentra en mal estado, urge el mantemiento .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Santa Cruz Muluá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "SANTA LUCIA BOXOMA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR SANTA LUCIA BOXOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0013-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 13: Se observa que la pintura de pared de muro perimetral esta en mal estado, por lo que urge la aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

