


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Caserio Guadalupe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0001-42	FECHA:	10 de junio de 2024



SE OBSERVA QUE EL MURO DEL AULA SE ENCUENTRA DETERIORADO Y SE NECESITA TRABAJARLO




SE OBSERVA QUE LA COCINA YA NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SE NECESITA EL CAMBIO DE LA MISMA



SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA DE METAL YA NO ESTA EN CONDICIONES ADECUADAS Y SE NECESITA CAMBIAR LOS BALCONES



EL MURO PERIMETRAL NECESITA MANTENIMIENTO Y REPELLO DEL M



SE OBSERVA QUE LA LAMINA YA PRESENTA DETERIORO Y NECESITA CAMBIO DEL MISMO



SE NECESITA SUSTITUCION DE PISO CERAMICO PARA MEJORAR LA INSTALACION DE LA COCINA Y ASI MEJORAR LA ALIMENTACION ESCOLAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
