



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Guadalupe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0004-43	FECHA:	17/09/2024




Foto 1: El piso una parte esta hundido por mala compactacion




Foto 2: El piso de cemento ya esta cariado



Foto 3: En los balcones esta sujetado cortinas para que la briza de agua no entre al laboratorio de computacion



Foto 4: las puertas ya requieren mantenimiento la pintura ya esta en malas condiciones





Foto 5: La pintura no tiene los mismo color fuerte en toda la pared



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nancy Angelica V. Mejía
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

