



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Las Conchas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Conchas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0005-43	FECHA:	17/09/2024




Foto 1: Sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26: Se observa que las laminas estan picadas, entra demasiada agua.



Foto 2: Sustitución de estructura de metal: Se observa que la estructura esta oxidada.



Foto 3: Sustitución de muro de aula: Se observa que el muro tiene grietas y tiene mucha porosidad.



Foto 4: Suministro de piso ceramico: Se observa que el piso se encuentra con grietas.




Foto 5: Sustitución de estufa rural: Se observa que la estufa se encuentra en muy mal estado.



Foto 6: Repello de muro: Se observa que hace falta repello al muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Las Conchas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Conchas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0005-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 7: Cernido de muro: Se puede observar que el muro no tiene cernido.



Foto 8: Sustitución de sistema eléctrico: Se observa que el sistema eléctrico está en mal estado.





Foto 9: Resane y aplicación de pintura latex: Se observa que la pared está en mal estado y no cuenta con pintura.



Foto 10: Sustitución de lavamanos: Se observa que el lavamanos está en mal estado.



Foto 11: Sustitución de balcones: Se observa que los balcones están oxidados.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

