



Ministerio de Educación
República de Panamá

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Conchas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0009-42	FECHA:	17 de septiembre de 2024



Foto 1: Suministro de piso ceramico: Se observa que se encuentra con muchas grietas (mal estado)



Foto 2: Sustitución de porton de malla por metal: Se observa que esta muy picado y oxidado.



Foto 3: Sustitución de Muro Perimetral: Se observa que esta muy agrietado.



Foto 4: Repello de muro: Se observa que no cuenta con el repello.




Foto 5: Sustitución de inodoro: Se observa con muchas fugas de agua y la taza esta rajada.



Foto 6: Reparación de planchas de concreto: Seobserva en mal estado con partes quebradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Costa Rica

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Conchas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0009-42	FECHA:	17 de septiembre de 2024



Foto 7: Reparación de tapaderas de caja: Se observa que no cuenta con tapadera.



Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto: Se observa con muchas grietas en toda la plancha.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

