



Ministerio de Educación
G O B . P E R U

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Conchas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0009-42	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Suministro de piso cerámico: Se observa que se encuentra con muchas grietas (mal estado)



Foto 2: Sustitución de porton de malla por metal: Se observa que esta muy picado y oxidado.



Foto 3: Sustitución de Muro Perimetral: Se observa que esta muy agrietado.




Foto 4: Repello de muro: Se observa que no cuenta con el repello.



Foto 5: Sustitución de inodoro: Se observa con muchas fugas de agua y la taza esta rajada.




Foto 6: Reparación de planchas de concreto: Se observa en mal estado con partes quebradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Conchas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0009-42	FECHA:	17/09/2024



Foto 7: Reparación de tapaderas de caja: Se observa que no cuenta con tapadera.




Foto 8: Reparación de piso de torta de concreto: Se observa con muchas grietas en toda la plancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--