



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP HILARIO GALINDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO EL CAMPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0120-42	FECHA:	10 de junio de 2024




SE OBSERVA QUE EL AGUA PLUVIAL NO TIENE SALIDA SE ESTANCA EL AGUA Y NO EXISTE SALIDA DE AGUAS NEGRAS




SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO PARA AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES



SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA DE MADERA YA NO ES FUNCIONAL Y SE DEBE SUSTITUIR



SE OBSERVA QUE LA LAMINA TROQUELADA YA NO ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES Y SE DEBE TRABAJAR LA SUSTITUCION DE LA MISMA



SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS Y CAJA DE REGISTRO



SUMINISTRO DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS PLUVIALES Y CAJA DE REGISTRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público