



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Hilario Galindo.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal 3 6-26 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0122-43	FECHA:	



Foto 1: REPELLO DE MURO



Foto 2: ALISADO DE MURO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODORO (INCLUYE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELEADA ALUZINC CALIBRE 26 (incluye capote, toenillo, desmontaje y montaje)




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Eugenia Pineda
Firma y sello del Presidente de la OMPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Hilario Galindo.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal 3 6-26 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0122-43	FECHA:	



Foto 7: Sustitución de piso cerámico



Foto 8: Reparación y sustitución de azulejo



Foto 9: Sustitución de puerta en servicio sanitario





Foto 10: Resane , aplicación pintura látex acrílica en muros exteriores e interiores (incluye mejor en deformaciones y agujeros)

Foto:11

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--