



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                          |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Retalhuleu               | MUNICIPIO:                     | San Felipe             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.U.M. Hilario Galindo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Diagonal 3 6-26 Zona 4 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-05-0122-43            | FECHA:                         |                        |



Foto 1: REPELLO DE MURO




Foto 2: ALISADO DE MURO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODORO (INCLUYE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA)



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (incluye capote, toenillo, desmontaje y montaje)



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 6: Sustitución de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*María Eugenia Pérez*  
Firma y sello del Presidente del Comité



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                           |                                |                        |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Retalhuleu                | MUNICIPIO:                     | San Felipe             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O U.M. Hilario Galindo. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Diagonal 3 6-26 Zona 4 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-05-0122-43             | FECHA:                         |                        |



Foto 7: Sustrucción de piso cerámico




Foto 8: Reparación y sustitución de azulejo



Foto 9: Sustrucción de puerta en servicio sanitario



Foto 10: Resane, aplicación pintura látex acrílica en muros exteriores e interiores (incluye mejor en deformaciones y agujeros)

Foto:11

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <br>Firma y Sello del Presidente de la OMF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|