

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLASES PUBLICOS

SITUACION DEFICIENC	IAS DETERMINADAS (NEVE)	CREMANTE	HALLANA
DEPARTAMENTO	Retalistica	M. 64 (3/9)	San Felige
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	(SATECORINA DES ENTARE ECOMENIO	Catorio o coero portario agri
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-05-0135-43	TECHA	1399/2014
Foto 1: El suminist aulas por a las grib	ro de piso ceramico le dara un mojor entorno a las otas que estan en el piso de cemento	Foto 2: Las puert abrilas	as estan dañadas en la parte estare y se silva
Poto 3: El techo es	ta dañado y cae mucha agua en los escritorios	mal estado y rep	tura de soporte por ser de maders y caerie agua esta en resenta peligro a los niños
bancar Mar Car assault	OFICIAL RUO se pueden agregar hojos adicionales y additizar en memoria de laca		A COURT OF THE PARTY OF THE PAR
vacivacion, si es necasario	Parma y total del Residente de la ON Con El PO		DIRECCIÓN 3 DIRECC