

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0137-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Sustitución de lamina troquelada calibre 26: Se observa que las laminas estan muy picadas entra demasiada agua.



Foto 2: Sustitución de estructura de metal por metal: Se observa que las costaneras estan muy oxidadas y muy picadas.



Foto 3: Sustitución de balcones de metal: Se observa que estan picados por oxido.



Foto 4: Repello de muro: Se observa que no tiene repello la pred y tiene mucha humedad.



Foto 5: Cernido de muro: Se observa que falta una parte del muro que no esta cernido.



Foto 6: Sustitución de muro perimetral de block: Se puede observar que el muro tiene grietas y mucha porosidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Ecuador

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tierra Colorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0137-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 7: Sustrucción de canal de metal: Se observa que el canal esta en partes quebradas.




Foto 8: Mantenimiento estructura de soporte de metal: Se observa que la estructura tiene mucho oxido.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

