



Ministerio de Educación
G U A Y M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Felipe
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio nuevo pomarrosal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-1511-42	FECHA:	17/09/2024




Foto 1: El techado tiene agujeros de grandes dimensiones y cuando llueve se mojan los escritorios y materiales didacticos



Foto 2: La estructura de techo de madera esta en malas condiciones por el agua de lluvia




Foto 3: el muro de las aulas no tiene la altura adecuada esta muy bajo y hace mucho calor cuando los niños reciben clases




Foto 4: La pintura ya perdió su brillo a causa de la lluvia que cae dentro de las aulas



Foto 5: El acero de los balcones ya están en malas condiciones esto a causa de corrosión



Foto 6: Las puertas de madera de las aulas están en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

