

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULATE PLAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0008-43	FECHA:	28/10/2024




Foto 1: Se observa que la lámina de zinc MODULO 1, se esta cambiando por lámina nueva.



Foto 2: Se observa que las puertas del MÓDULO 1, le estan dando mantenimiento




Foto 3: Se observa que la lámina del MÓDULO 2, se encuentran dando el cambio y mantenimiento



Foto 4: Se observa que algunas láminas de zinc MODULO 2, estan siendo sustituidas.



Foto 5: Se observa que la lámina de zinc MODULO 2, se le dio mantenimiento y el soporte de metal se le aplicó pintura




Foto 6: Se observa que la banqueta del MÓDULO 2, esta siendo reparada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULATE PLAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0008-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 13: Se observa la preparación e instalación de la chimenea



Foto 14: Se observa que la lámina de la cocina le están dando mantenimiento.



Foto 15: Se observa dando mantenimiento a las puertas de los baños.



Foto 16: Se observatrabajando en los lavamanos




Foto 17: Se observa el cambio de sanitario



Foto 18: Se observa dando mantenimiento a los chorros de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público