

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SUNUNCHE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0029-45	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Se puede observar el estado de las laminas que ya tienen mas de 10 años instaladas.



Foto 2: La estructura que soporta las laminas ya muestran deterioro y oxido por lo que es necesario su intervencion de pintura y mantenimiento.



Foto 3: Chapa que se quiere agregar en la puerta café y el la puerta azul se quiere sustituir la chapa por una nueva, ya que no se puede hechar llave a la misma.



Foto 4: Esta es el area donde se desea colocar las ventanas de pvc, pues en tiempo de lluvia entra el agua por ese lado, en ambas aulas.



Foto 5: el estado del piso que se desea cambiar en tres aulas, piso de tortas con muchos años de contruccion ya deteriorado



Foto 6: Areas interiores y exteriores donde se desea hacer la aplicacion de pintura latex.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas: _____

[Signature]
Firma y sello del Presidente
**INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
DE TELESECUNDARIA
C.A.P.F.
Cantón Sununche II
San Andrés Villa Seca**

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
**DIRECCION
Cantón Sununche II
San Andrés Villa Seca**