

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD IXIL LINEA C-18 AL SIS DEL PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0072-42	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado



Foto 2: Se observa que la estructura esta en mal estado se necesita sustitucion de estructura de soporte.



Foto 3: Se observa que la puerta se encuentra en mal estado se necesita sustitucion.



Foto 4: Se observa que los balcones se encuentran en mal estado se necesita sustitución.



Foto 5: Se observa la necesidad del sistema electrico.



Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir piso de cemento por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	San Andres Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD IXIL LINEA C-18 AL SIS DEL PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0072-42	FECHA:	15/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de Resane de aplicación de pintura acrílica de primera calidad.





Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

