

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | SAN ANDRÉS VILLA SECA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LINEA C-14 AL SIS PARCELAMIENTO LA MÁQUINA. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-06-0159-43 | FECHA: | 11/11/2024 |



Foto 1: Se observa que el techo del modulo III, IV Y V, se esta realizando el montaje de lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Se observa el montaje de la estructura de soporte del modulo III, IV Y V.



Foto 3: Se observa la sustitucion de llave de cheque de red de agua potable




Foto 4:




Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
|   Firma y sello del Presidente de la OPF |   Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|