

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-8 al Samalá Parcelamiento la Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0161-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Se observa que el piso está siendo sustituido por piso cerámico del módulo I y II.



Foto 2: Se observa instalando canales pluviales de buena calidad




Foto 3: Se observa lavando las paredes para posteriormente aplicar pintura.



Foto 4: Se observa la instalación tuberías principales de agua limpia.



Foto 5: Se observa construyendo estufa rural.



Foto 6: Se observa que se han retirado los azuluejos para posteriormente aplicar cemento liso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Joselyn Andreina Valle González de Villatoro Firma y sello del Presidente de la OPF	 Flor America Estrada Cardoza Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-8 al Samalá Parcelamiento la Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0161-43	FECHA:	19/11/2024




Foto 7: Se observa colocando la tapadera a depósito de agua



Foto 8: Se observa instalando estructura portante de metal y posteriormente instalación de lámina.




Foto 9:




Foto 10.:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Joseilyn Andreina Valle González de Villatoro Firma y sello del Presidente de la OPF	 Flor America Estrada Cardoza Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--