

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-8 al Samalá Parcelamiento la Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0161-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Se observa la instalación de piso cerámico en aulas y dirección



Foto 2: Se observa la instalación de canales pluviales finalizada.



Foto 3: Se observa que se aplicó pintura latex acrílica en paredes del centro educativo



Foto 4: Se observa que fueron instaladas tuberías de agua limpia las cuales abastecen todo el centro educativo.




Foto 5: Se observa que construyó una nueva estufa rural.



Foto 6: Se observa que se aplicó cemento liso en muebles de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josélynn Andreina Valle González de Villatoro

Firma y sello del Presidente de la OPF

Flor América Estrada Cardoza

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-8 al Samalá Parcelamiento la Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0161-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 7: Se observa que se instaló tapadera al depósito de agua.



Foto 8: Se observa que se instaló estructura de metal.

Foto 9:

Foto 10.:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Joselyn Andreina Valle González de Villatoro Firma y sello del Presidente de la OPF	 Flor América Estrada Cardoza Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--