

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C16 EJE CENTRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0165-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Se observa que se necesita mantenimiento en balcones




Foto 2: Se observa la corrosión y el dereriero de las puertas de metal de los salones de clases.




Foto 3: Se observa que el piso de cemento requiere mejoras.



Foto 4: Se observa la necesidad de conformar 4 hiladas en las divisiones de cada aula




Foto 5: Se observa que los muros de divisiones necesita mejoras.






Foto 6: Tambien se tiene la necesidad de una estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C16 EJE CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0165-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 7: Se observa que el piso de la cocina necesita mejoras.



Foto 8: Se observa el area a la que se le aplicara el resane y pintura de las paredes exteriores

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

