

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | SAN ANDRES VILLA SECA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TULATE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-06-0168-43 | FECHA: | 20/11/2024 |



Foto 7: Se observa que se esta aplicando en la base de cemento el piso cerámico



Foto 2: Se observa el cambio de balcones de madera a balcones de metal




Foto 3: Se observa que la perta esta siendo reparada




Foto 4: Se observa la necesidad de hacer el cambio de puertas en mal estado



Foto 5: Se observa el cambio de portón de metal en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p> | <p>Firma y Sello Director de la Escuela Pública</p> |
|--|---|