



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C-12 AL SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0281-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de duralita, se encuentra en mal estado. El techo no tiene soporte de metal.



Foto 2: Se observa puerta en mal estado.




Foto 3: Se observa chapas de las puertas en mal estado.



Foto 4: Se observa sistema electrico en mal estado



Foto 5: Se observa falta de mantenimiento de pintura.



Foto 6: Se observa Drenaje colapsado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy So Corro Cardenas Noriega

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA MAQUINA LINEA C-12 AL SAMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0281-43	FECHA:	15/10/2024




Foto 7: Se observan ventanales en mal estado.



Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendys Socorro Cordero No. 2290

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

