



Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | San Andres Villa Seca |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexa EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Pajales Anexo I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-06-1101-41 | FECHA: | 14/10/2024 |



Foto 1: Suministro e instalación de piso cerámico.



Foto 2: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a las puertas para darles más tiempo de vida.



Foto 3: Se ve la necesidad de dar mantenimiento a los balcones en mal estado.



Foto 4: Suministro e instalación de piso cerámico.




Foto 5: Se observa la necesidad de las puertas que se encuentran en mal estado y la falta de chapas para mayor seguridad.



Foto 6: Suministro e instalación de chapa, para mas seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

E.O.R.M. Junta Escolar
O.P.F.
Cantón Pajales Anexo I
San Andrés Villa Seca, Retalhuleu


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


DIRECCIÓN
Escuela Especial Rural Anita
Cantón Pajales Anexo I
San Andrés Villa Seca, Retalhuleu



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | San Andres Villa Seca |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexa EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Pajales Anexo I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-06-1101-41 | FECHA: | 14/10/2024 |



Foto 7: Se ve la necesidad de dar mantenimiento a los balcones en mal estado.



Foto 8: Suministro e instalación de chapa, para mas seguridad.



Foto 9: Se observa el muro en la parte frontal de la escuela en mal estado.




Foto 10: Suministro e instalación de canal PVC incluye bajada de agua.



Foto 11: Se observa la necesidad de aplicar sabieta, en el muro perimetral que se ubica en el area de cocina.





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|  E.O.R.M. Junta Escolar O.P.F. Cantón Pajales Anexo I San Andrés Villa Seca, Retalhuleu |   Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|