



HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LINEA C-10 GUISCOYOL PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-06-1348-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29/05/2024
 <p>Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA</p>		 <p>Foto 2: FOTOGRAFIA CON MIEMBROS DE LA OPF</p>	
 <p>Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE BAOLCONES</p>		 <p>Foto 4: FOTOGRAFIA REMOZAMIENTO DE BALCONES</p>	
 <p>Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO</p>		 <p>Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Dalia Virginia Ayerdi Juárez EVALUADOR DE CAMPO</p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LINEA C-10 GUISCOYOL PARCELAMIENTO LA MAQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-06-1348-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29/05/2024



Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS



Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO EINSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE, LAMINA



Foto 9: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO MUROEN BODEGA



Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 11: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO PISO DE CEMENTO



Foto 12: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA



Firma y sello del Presidente de la OPF

Dalila Virginia Ayendi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa