

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                         |                                |                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU              | MUNICIPIO:                     | CHAMPERICO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO EL REFUGIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL REFUGIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-07-0010-43           | FECHA:                         | 14/06/2024         |




Foto 1: Se observa que el piso se encuentra muy sucio y cuesta limpiarlo. Se necesita colocar piso ceramico poder trapiarlo y mantenerlo limpio aula de primaria



Foto 2: Se observa que el piso se encuentra muy sucio y cuesta limpiarlo. Se necesita colocar piso ceramico poder trapiarlo y mantenerlo limpio aula de párvulos




Foto 3: Se observa la puerta en mal estado, oxidado y picado. Por eso es necesario el mantenimiento de la puerta.



Foto 4: Se observa que las paredes estan muy sucias. Es necesario resane y aplicación pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores ( incluye mejora en deformaciones y agujeros. Aula de Parvulos.



Foto 5: Se observa que las paredes estan muy sucias. Es necesario resane y aplicación pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores ( incluye mejora en deformaciones y agujeros. Aula de primaria.




Foto 6: Se observa que la estructura esta muy oxidada y picada. Se requiere de sustitucion de estructura y sustitucion de depósito de agua totoplast y sustitucion de tubería y accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marta Estrella Juárez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Diego Pazomín*

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                         |                                |                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU              | MUNICIPIO:                     | CHAMPERIÇO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO EL REFUGIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL REFUGIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-07-0010-43           | FECHA:                         | 14/06/2024         |



Foto 7: Se sustituirá la caja de flipón debido a que ya tiene muchos años y no funciona correctamente.



Foto 8: Se observa que el sistema eléctrico ya no sirve y se sustituirá.



Foto 9: Se verificó que los apagadores no funcionan, por lo cual se sustituirán.



Foto 10: Se puede observar que no existe tomacorriente por lo cual es necesario sustituirlo.




Foto 11: Se observó que las lámparas no funcionan por lo que es necesario sustituir las.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

