

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU PARA VARONES JOSE VASCONCELOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE AVENIDA MAZATENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0019-42	FECHA:	12/06/2024




Foto1: Se observa que la lamina es de duralita y ya sufre desgaste y tiene grietas, es necesario cambiarla por lámina de aluminio y zinc.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte es de madera y es necesario cambiarla pues esta apollillada.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yulissa Magali RD

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

