

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Cajola
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0026-45	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: Se observan la pintura del módulo 2 y 3 en malas condiciones, es necesario la aplicación de pintura.



Foto 2: Se observa necesario realizar la sustitución de Sistema Eléctrico.




Foto 3: Se observa la necesidad de mantenimiento para los balcones y ventanas.




Foto 4: Se evidencia la necesidad de realizar la sustitución del portón de metal.



Foto 5: Se observa las malas condiciones de la malla de la cerca perimetral por tal razón es necesario realizarlo mantenimiento.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva del INEB Nueva Cajola, Champerico, Retalhuleu</p>	<p>Firma y Sello Director del Centro Educativo Público Nueva Cajola, Champerico, Retalhuleu</p>
---	---