

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | CHAMPERICO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL PALMO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-07-0202-43 | FECHA: | 17/06/2024 |




Foto 1: Se observa que las puertas requieren de mantenimiento.




Foto 2: Se requiere de conformar ventanas y balcones de metal.




Foto 3: La lamina se necesita sustituirla debido que esta muy deteriorada, lleno de agujeros.



Foto 4: Se observa que la estructura de soporte de metal hay que sustituirla debido que esta muy deteriorada.




Foto 5: El sistema eléctrico ya no funciona debido que los alambres se encuentran reventados debido que ya tiene muchos años.




Foto 6: Se observa que la tasa esta muy deteriorada y no funciona nada en los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p><i>Betzelada</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Rural </p> |
|--|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | CHAMPERICO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL PALMO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-07-0202-43 | FECHA: | 17/06/2024 |



Foto 7: Se requiere de sustuir las puertas debido que estas estan muy pequeñas en los baños




Foto 8: Se observa que este piso se ve mal y se requiere de colocar piso ceramico antideslizante.



Foto 9: Techo se encuentra ya muy deteriorado, soporte de estructura muy corroída del baño.



Foto 10: Se observa que la lamina del baño necesita sustitución debido que tiene muchos años.




Foto 11: Se necesita colocar piso ceramico alrededor de las paredes un metro de altura




Foto 12: Se necesita reparar esta estufa no funcional bien y ya esta muy oxidada..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belzaida
Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Caserio El Palmo, Champerico