



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Retalhuleu | MUNICIPIO: | Champerico |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM No. 2 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia La Felicidad |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-07-0212-43 | FECHA: | 18 de octubre de 2024 |



Foto 1: Suministro de banco de trabajo



Foto 2: Sustitucion de Estufa Rural




Foto 3: Se observa el sistema electrico en cocina en mal estado.




Foto 4: Se observa el piso de aula en mal estado



Foto 5: Se observa que el sistema electrico se encuentra en mal estado en aulas



Foto 6: Se observa chapas de aulas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SISTEMA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Retalhuleu | MUNICIPIO: | Champerico |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM No. 2 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia La Felicidad |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-07-0212-43 | FECHA: | 18 de octubre de 2024 |




Foto 7: Se observa la lamina existente en mal estado




Foto 8: Se observa que la estructura de soporte de metal Modulo 4 necesita mantenimiento, lijado y pintura



Foto 9: Se observa el machimbre en las aulas en mal estado




Foto 10: Se observa que el deposito de agua no funciona y su estructura, portante necesita mantenimiento



Foto 11: Se observa torta de concreto con fisuras y grietas.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

