


HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU ✓	MUNICIPIO:	CHAMPERICO ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0826-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023 ✓
 <p>Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA</p>		 <p>Foto 2: FOTOGRAFIA CON LAS MAESTRAS</p>	
 <p>Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PORTON DE INGRESO</p>		 <p>Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PORTON DE EGRESO</p>	
 <p>Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTUFA QUE TIENE LA ESCUELA</p>		 <p>Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DE LA ESCUELA, CUENTAN CON AGUJEROS</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> <p><i>Mario Rivera Gadea</i></p>		<p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p> <p><i>Dellia Virginia Ayerdi Juárez</i> EVALUADOR DE CAMPO</p>	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU ✓	MUNICIPIO:	CHAMPERICO ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0826-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023 ✓

 <p>Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO</p>	 <p>Foto 8: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LOS BALCONES DEL AULA</p>
 <p>Foto 9: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LOS BALCONES DEL AULA</p>	 <p>Foto 10: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LOS BALCONES DEL AULA</p>
 <p>Foto 11: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO</p>	 <p>Foto 12: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO</p>

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Dalila Virginia Ayerdi Juárez EVALUADOR DE CAMPO</p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	--