



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM SAN JOSÉ DE JESÚS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN JOSE DE JESUS EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-0877-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	23/05/2024



Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA CON LAS MAESTRAS



Foto 2: FOTOGRAFIA CON MIEMBROS DE LA OFP



Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE



Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA ELECTRICA



Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DEPOSITO DE AGUA MAS ESTRUCTURA DE METAL



Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BALASTRO

*[Handwritten Signature]*  
  
 Firma y sello del Representante de la OFP

*[Handwritten Signature]*  
 Dalila Virginia Ayerdi Juárez  
 EVALUADOR DE CAMPO  
 Firma y Sello del Evaluador del Programa





HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM SAN JOSÉ DE JESÚS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN JOSÉ DE JESÚS EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-0877-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	23/05/2024



Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PILA



Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON



Foto 9: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BALASTRO





Foto 10: FOTOGRAFIA MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL




Foto 11: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BALASTRO



Foto 12: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BALASTRO

  
  
\_\_\_\_\_  
Representante de la ODP

  
Dallia Virginia Ayendi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO  
\_\_\_\_\_  
Firma del evaluador de campo