



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	MICROPARCELAMIENTO LAS MADURAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-0914-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/05/2024



Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 2: FOTOGRAFIA CON MIEMBROS DE LA OPF



Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES, PINTURA EN EL INTERIOR DEL AULA



Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES, PINTURA EN EL EXTERIOR DEL AULA



Firma y sello del Presidente de la OPF







*[Handwritten Signature]*  
Dolida Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

abdulio R Valdez B



HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	MICROPARCELAMIENTO LAS MADURAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-0914-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	22/05/2024
			
Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 28		Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 28	
			
Foto 9: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES		Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA		Foto 12: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DE LAS AULAS	

obdo Lto B. Valdez B



Firma y Sello del Evaluador de Campo de Programa

Doris Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO