









HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PADRE ANDRÉS GIRÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PADRE ANDRÉS GIRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1317-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023
 <p>Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA</p>		 <p>Foto 2: FOTOGRAFIA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA</p>	
 <p>Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL AULA VISTA DESDE EL EXTERIOR</p>		 <p>Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL AULA VISTA DESDE EL EXTERIOR</p>	
 <p>Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL AULA VISTA DESDE EL EXTERIOR</p>		 <p>Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL AULA VISTA DESDE EL INTERIOR</p>	
 <p>Firma y sello del representante de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU /	MUNICIPIO:	CHAMPERICO /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PADRE ANDRÉS GIRÓN /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD PADRE ANDRÉS GIRÓN /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1317-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023 /
			
Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL AULA VISTA DESDE EL INTERIOR		Foto 8: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO	
			
Foto 9: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO		Foto 10: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA COCINA DE LA ESCUELA		Foto 12: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA ESTUFA RURAL QUE TIENE LA ESCUELA	
<p>R-N-6-11</p> 		 <p>Dalila Virginia Ayendi Juárez EVALUADOR DE CAMPO</p>	
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	