



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COCO ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0004-42	FECHA:	26/11/2024




Foto 1: Se observa como quedo el repello y pintura en el aula de parvulos




Foto 2: Se observa como quedo el piso en las aulas




Foto 3: Se observa como quedo la sustitucion de la puerta




Foto 4: Se observa como quedo el mantenimiento de las puertas




Foto 5: Se observa como quedo la estufa nueva




Foto 6: Se observa como quedo el mueble de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COCO ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0004-42	FECHA:	



Foto 7: Se observa como quedo el muro de contencion



Foto 8: Se observa como quedo la sustitucion de la malla del muro



Foto 9: Se observa como quedo la sustitucion del porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">OBHV</p> <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center"></p> <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

