

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU ✓	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOPEZ ALDEA CABAÑAS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0035-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023 ✓
 <p>Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA</p>		 <p>Foto 2: FOTOGRAFIA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA</p>	
 <p>Foto 3: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA PARED A CAUSA DE LA HUMEDAD</p>		 <p>Foto 4: FOTOGRAFIA ACTUAL NO CUENTA CON PORTON DE SALIDA LA ESCUELA</p>	
 <p>Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL MURO PERIMETRA</p>		 <p>Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL MURO PERIMETRAL</p>	
<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p> <p><i>Dalja Virginia Ayerdi Juárez</i> EVALUADOR DE CAMPO</p>	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU /	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOPEZ ALDEA CABAÑAS /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0035-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023 /
 <p>Foto 7: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL TANQUE DE AGUA</p>		 <p>Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO DEL SISTEME ELECTRICO DEL AULA</p>	
 <p>Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO DEL SISTEME ELECTRICO DEL AULA</p>		 <p>Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PUERTAS EN LOS BAÑOS</p>	
 <p>Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO EN EL PATIO EDUCATIVO</p>		 <p>Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PINTURA DEL AULA VISTA DESDE EL INTERIOR</p>	
<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p> <p>Dalila Virginia Ayerdi Juárez EVALUADOR DE CAMPO</p>	

