



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0221-43	FECHA:	11/06/2024




Foto 1: Se observa el módulo de aulas que necesita mantenimiento preventivo y correctivo en cubierta, muros, puertas y ventanas




Foto 2: Se observa la lámina de zinc en mal estado, urge su sustitución




Foto 3: Se observan que las láminas de zinc del módulo, ya cumplieron con su vida útil, por lo que se recomienda sustituirla completamente.



Foto 4: Se observa el deterioro de la estructura portante de madera y muro interno del módulo de aulas, urge darle mantenimiento preventivo.




Foto 5: Se observa que balcones y muros necesitan mantenimiento preventivo




Foto 6: Se observa que el canal y puerta ya no funcionan correctamente, deben sustituirse

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---