

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU ✓	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL HATO ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1198-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023 ✓
			
Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA		Foto 2: FOTOGRAFIA CON LOS MAESTROS	
			
Foto 3: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA		Foto 4: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA	
			
Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA VISTA DEL PASILLO		Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA VISTA DESDE EL EXTERIOR	
 <p><i>Lidia Consuelo Pardo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>Dalia Virginia Ayardi Juárez</i></p> <p>EVALUADOR DE CAMPO</p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p>	



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU /	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL HATO /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1198-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023 /
			
Foto 7: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA VISTA DEL PASILLO, ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION		Foto 8: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA VISTA DEL PASILLO	
			
Foto 9: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA VISTA DEL PASILLO, ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION		Foto 10: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ILUMINACION		Foto 12: FOTOGRAFIA DE LA COCINA	



Adela Consuelo Portocarrero
Firma y sello del Presidente de la OPE

Dolita Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa