




REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LOTIFICACION NUEVA CONCEPCION RALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-08-1281-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	30/05/2024
			
Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA		Foto 2: FOTOGRAFIA CON PRESIDENTA DE LA OPF	
			
Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL AULA		Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL AULA	
			
Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON CHAPA		Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL AULA	



Haide Jolez



Presidente de la OPF

  
Dña Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO  
Firma y Sello del Ejecutor del campo de trabajo



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	LOTIFICACION NUEVA CONCEPCION RALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-08-1281-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	30/05/2024
 <p>Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL AULA</p>		 <p>Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL AULA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES</p>	
 <p>Foto 9: FOTOGRAFIA REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO (0.10M) DE ESPESOR</p>		 <p>Foto 10: FOTOGRAFIA REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO (0.10M) DE ESPESOR</p>	
 <p>Foto 11: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26</p>		 <p>Foto 12: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL AULA, BALCONES</p>	

Haidee Lopez



Presidente de la OPF

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

Virginia Ayerdi Juárez  
EVALUADOR DE CAMPO