







HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU /	MUNICIPIO:	EL ASINTAL /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A E.O.R.M. /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ESPAÑA /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0035-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/04/2023 /


 <p>Foto 1: Evaluador de campo en entrada a establecimiento</p>	 <p>Foto 2: Vista panorámica, Profesional en el interior de escuela.</p>
 <p>Foto 3: Lámina con signos de corrosión</p>	 <p>Foto 4: Vista frontal a Módulo de aulas con lámina oxidada</p>
 <p>Foto 5: Falta de canales de agua pluvial</p>	 <p>Foto 6: Bajadas de agua en mal estado</p>

Enma Judit Ramirez Pelen
Firma y sello del Presidente de la OPF






Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Carlos Cassiel Sandoval Polanco
Ingeniero Civil
Colegiado No. 17,005



HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ESPAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0035-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/04/2023
 <p>Foto 7: Lámina con filtraciones</p>		 <p>Foto 8: .Piso de aula 1 de concreto con signos de deterioro</p>	
 <p>Foto 9: Piso en Módulo de aulas de concreto quebrado</p>		 <p>Foto 10: Piso en mal estado</p>	
 <p>Foto 11: Vista a módulo de servicios sanitarios donde se realizara el mejoramiento de tanque</p>		 <p>Foto 12: Área donde realizara la fosa séptica.</p>	

Enma Judit Ramirez Pelen

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Handwritten Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Carlos Cassiel Sandoval Polanco
Ingeniero Civil
Colegiado No. 17,005