

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | EL ASINTAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Sur Aldea Sibaná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-0062-41 | FECHA: | 11/10/2024 |



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado



Foto 2: Se observa mal estado de la estructura metálica



Foto 3: Se observa acumulación de agua y filtración a aulas de párvulos. Banqueta



Foto 4: Se observa puertas en mal estado (cocina)




Foto 5: Portón de Ingreso en mal estado, se descuadro y no corre



Foto 6: Se observa filtración de agua. Alisado de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | EL ASINTAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Sur Aldea Sibaná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-0062-41 | FECHA: | 11/10/2024 |



Foto 7: Sustitución de Chorros.



Foto 8: Accesorios de sanitario, por deterioro y fuga de agua.



Foto 9: Sustitución de llaves




Foto 10: Mantenimiento a lavamanos



Foto 11: Mantenimiento a Mingitorios



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | EL ASINTAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexa a EORM Sector Sur, Aldea Sibaná | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Sur Aldea Sibaná |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-0062-41 | FECHA: | 28/11/2024 |



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina de las aulas de párvulos, urge mantenimiento.




Foto 2: Se observa el deterioro del piso de cemento de escenario.



Foto 3: Se observa puerta de cocina y aula en mal estado



Foto 4: Se observa chimeneas de cocina en mal estado.



Foto 5: Se observa la necesidad de implementar salida de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| | |
| Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |

