



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA CUCHILLA ALDEA EL XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-09-1335-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	30/05/2024



Foto 1: FOTOGRAFIA CON LOS MIEMBROS DE LA OPF



Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 3: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL INTERIOR DEL AULA



Foto 4: FOTOGRAFIA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL AULA



Foto 5: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN EL PASILLO, APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL AULA



Foto 6: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN EL AULA, PINTURA EN EL INTERIOR DEL AULA



ERMA CUBRE...
Firma y sello del Presidente de la OPF

Dolita Virginia Ayerdí Juárez
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del PIA-F



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA CUCHILLA ALDEA EL XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-09-1335-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	30/05/2024



Foto 7: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN EL AULA, PINTURA EN EL INTERIOR DEL AULA



Foto 8: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA



Foto 9: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN EL PASILLO, APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL AULA



Foto 10: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN EL AULA, PINTURA EN EL INTERIOR DEL AULA



Foto 11: FOTOGRAFIA SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL, LAMINA TROQUELADA



Foto 12: FOTOGRAFIA REPARACION BANQUETA DE CONCRETO



ERMA CUBRA
Firma y Sello del Representante de la Comunidad

Dalia Virginia Ayerdi Loáez
EVALUADOR DE CAMPO
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa