

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | EL ASINTAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CABECERA MUNICIPAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-1421-45 | FECHA: | 12/12/2024 |



Foto 1: Se observa la lámina de zinc y estructura metálica instalada.




Foto 2: Se observa que el muro perimetral está conformado




Foto 3: Se observa que está conformada la banqueta y el muro perimetral




Foto 4: Se observa que el piso está finalizado




Foto 5: Se observa que está conformada la banqueta




Foto 6: Se observa la puerta de metal instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 **CONSEJO EDUCATIVO
INEB EXPERIMENTAL EL ASINTAL**
Firma y sello del Presidente de la OPF

 **INST. NACIONAL DE EDUC. BÁSICA EXPERIMENTAL
CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, J. V.
DIRECCIÓN
EL ASINTAL RETALHULEU, GUATEMALA, C. A.**
Firma y Sello Director Centro Educativo Público