

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0109-43	FECHA:	14 de Mayo de 2024



Foto 1: En esta foto se puede apreciar el la pintura depegada causada por la filtración de agua y la mala colocación del techo. Por lo que se desea solucionar ese problema.



Foto 2: A la hora de llover el agua entra directamente en el salón, ya que esta totalmente descubierta.



Foto 3: A la hora de las lluvias, las agua caen directamente a las puertas de los sanitarios por no tener canales para aguas.



Foto 4: En estes salón tambien existe filtración de agua en las paredes.




Foto 5: Aquí podemos ver que existe tubería sin uso y al mismo tiempo cambiar el tinaco y toda la tubería para ya no desperdiciar el agua.



Foto 6: En esta foto se ve los espacios abiertos donde los estudiantes salta para poder entrar y dejar sucios los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ODF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0109-43	FECHA:	14 de Mayo de 2024



Foto 7: En esta se ve la filtración de agua en las paredes de los sanitarios por la mala colocación del techo.



Foto 8: En esta foto se observa vidrios quebrados y el calor que almacena esta salón.



Foto 9: Detrás de esta pared existe un espacio de 1.5X 2 m. por lo que se quiere abrir un boquete para ampliar el salón de clases de sexto primaria.



Foto 10: En esta foto se observa el otro lado del espacio que donde se desea abrir el boquete para ampliar el espacio del salón de sexto grado.




Foto 11: Esta puerta esta inservible por lo que se desea cerrar este espacio y levantar pared ya que del otro lado se pretende ampliar un salón de clases.



Foto 12: En esta foto se observa el canal viejo que existe y salpica todo el agua a la ventana del otro salón y filtra por las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del CONSEJO DE PADRES DE LA O.P. DE FAMILIA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0109-43	FECHA:	14 de Mayo de 2024



Foto 13: En esta foto se puede apreciar la entrada del módulo de párvulos llena de tierra y piedra.



Foto 14: En esta entrada se pretende realizar gradas para mejorar ese espacio.





Foto 15: En esta foto se observa que en el salón de clases es compartido por dos grados diferentes, pero por cuestiones de espacio tienen que compartir el salón.



Foto 16: Por cuestiones de costos se pretende realizar una división de tabla yeso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---