

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santiago Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0127-43	FECHA:	09/09/2024




Foto 1: Es necesario techar el patio por las quemaduras solares que sufren los escolares, además por la lluvia se interrumpen o cancelan actividades programadas.



Foto 2: Fotografía de un segundo ángulo del área a techar.



Foto 3: Fotografía de un tercer ángulo del área a techar.




Foto 4: Los pañuelos de losa poseen fisuras y el agua de lluvia se está filtrando debajo del acabado de losa. Se hace necesario aplicar cernido en la losa.




Foto 5: Por las fisuras en los pañuelos de losa, el agua de lluvia se está filtrando en las aulas, por lo que además de cernido en losa, se necesita la aplicación de impermeabilizante.




Foto 6: La chapa del aula de tercer grado necesita cambio por el mal estado en el que se encuentra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

