

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-09-0158-43	FECHA:	



Foto 1: Vista general del área a remozar con cubierta metálica



Foto 2: La estructura metálica estará cubierta con lámina metálica tipo teja



Foto 3: Es necesaria la instalación de cubierta para evitar enfermedades en la población estudiantil por la falta de techo ya que se mojan en tiempo de lluvia




Foto 4: Vista frontal área a remozar




Foto 5: El remozamiento es necesario antes de época de invierno.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Janet Davila Contreras

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

