

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santata María de Jesús
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Urbana Mixta Nuevo Milen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chacaya 6a.calle 0-76 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0004-42	FECHA:	09 de septiembre de 2,024




Foto1: Estado del cielo falso que se encuentra sobre las gradas que conduce al segundo nivel




Foto 2: cielo falso dañado por demasiada filtración de agua en unos de los salones afectados.




Foto 3: Estado del cielo falso en otro salón del clases del segundo nivel.



Foto 4: Estado actual de la pintura que esta afectado por la humedad del primer módulo por humedad.



Foto 5: Interior de otro salón con pintura dañada por demasiada humedad.



Foto 6: pintura dañada por humedad en salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

