



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca de Galvez.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0038-43	FECHA:	5 de noviembre de 2024



Foto 7: Fabricación e instalación de puerta de metal para modulo de cocina.



Foto 8: Sustitución de vidrios.



Foto 9: Sustitución de chimenea de concreto por chimenea de ladrillo.



Foto 10: Sustitución de pila de concreto por pila de concreto de dos lavaderos fundidos.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca de Galvez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0038-43	FECHA:	6 de diciembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26, sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de Capote de lámina para lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por ventana de metal con vidrio.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de cerámica.



Foto 5: Sustitución de cuneta en terreno natural por cuneta de concreto.



Foto 6: Fabricación e instalación de puerta de metal para módulo de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--	--