

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO | SAN MARCOS | MUNICIPIO | SAN MARCOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Cantón Chisguachin, Aldea San Sebastian |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO. | 12-01-0065-43 | FECHA: | 17/05/2024 |



Foto1: Reparacion de piso de torta de Concreto



Foto 2: Sustitucion de canal de PVC, reparacion de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"y sustitucion de Pescantes de metal para canal.



Foto3. Muros Perimetrales



Foto 4: Reparación de muros de contencion.



Foto 5: Muros Perimetrales



Foto 6: Sustitucion de canal de PVC, reparacion de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"y sustitucion de Pescantes de metal para canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

