



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Antonio Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santo Domingo      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-03-0131-43               | FECHA:                         | 26 de julio de 2024.     |



Foto1: Vista desde la parte de arriba de la construcción de barrotes de metal color azul cielo.



Foto 2: Instalación de barrotes desde el ingreso del centro educativo.



Foto 3: Verificando la instalacion de porton de metal de ingreso al Centro Educativo.



Foto 4: Vista del porton de metal al ingreso del centro educativo color azul cielo.




Foto 5: instalación de columnas al ingreso del centro educativo.



Foto 6. inslatación finalizada de canales enfrente del comedor y las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Antonio Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santo Domingo      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-03-0131-43               | FECHA:                         | 26 de julio de 2024.     |



Foto 1: Instalación de puerta.



Foto 2: Instalación de vidrios en las diferentes aulas de la escuela.



Foto 3: Construcción de solera de humedad y columnas para el soporte de los barrotes en la escuela.



Foto 4: Instalación de barrotes de metal enfrente de la escuela color azul cielo.



Foto 5: Vista desde la entrada al aula con la instalación de energía eléctrica.



Foto 6. Vista desde adentro del aula con la instalación de energía eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Antonio Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santo Domingo      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-03-0131-43               | FECHA:                         | 26 de julio de 2024      |




Foto1: Instalación finalizada de canales de agua enfrente de las aulas de segundo y preprimaria.



Foto 2: Instalación finalizada de canales de agua enfrente de las aulas de sexto y primero A de la escuela.



Foto 3: Instalacion finalizada de barrotes a un lado de la cocina.




Foto 4: Instalación de deposito de agua finalizado enfrente de las aulas de quinto y tercero primaria de la escuela.





Foto 5: instalación final del depósito de agua vista de la parte de arriba de las aulas.



Foto 6. Vista final de la colocación de canal de agua enfrente de las aulas de segundo primaria y párvulos sección A.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|    |    |

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Antonio Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santo Domingo      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-03-0131-43               | FECHA:                         | 26 de julio de 2024      |



Foto1: Baranda instalada en el lado oriente del centro educativo.



Foto 2: Instalación de baranda por el peligro que están expuesto los niños y niñas del Centro Educativo



Foto 3: Instalación de rejilla en la salida del agua del patio del Centro Educativo.




Foto 4: Instalación de rejilla para evitar accidentes de los estudiantes.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la O.P.A.P. | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|   |    |