

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	08/05/2024




Foto1: Sustitución de ventanas de madera a metal mas vidrios



Foto 2: Sustitución de puerta de madera a metal



Foto 3: Mantenimiento de balcones




Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo pvc



Foto 6: Sustitución de pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 7: Reparación de banquetas de concreto



Foto 8: Reparación de cuneta de concreto



Foto 9: Metros de pintura en muros exteriores e interiores




Foto 10: Aplicación de pintura a puerta de metal




Foto 11: Sustitución de focos ahorradores




Foto 12: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	08/05/2024




Foto 13: Sustitución de interruptores dobles




Foto 14: Sustitución de interruptores triples



Foto 15: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 16: Sustitución de flipones




Foto 17: Sustitución de tablero de flipones




Foto 18: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 19: Sustitución de ducto electrico



Foto 20: Sustitución de pileta de cemento de dos lavaderos




Foto :




Foto :




Foto :





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos de las fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

