

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Sustitución de ventanas de madera a metal mas vidrios



Foto 2: Sustitución de puerta de madera a metal



Foto 3: Mantenimiento de balcones



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo pvc



Foto 6: Sustitución de pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 7: Reparación de banquetas de concreto



Foto 8: Reparación de cuneta de concreto



Foto 9: Metros de pintura en muros exteriores e interiores




Foto 10: Aplicación de pintura a puerta de metal



Foto 11: Sustitución de focos ahorradores



Foto 12: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 13: Sustitución de interruptores dobles



Foto 14: Sustitución de interruptores triples



Foto 15: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 16: Sustitución de flipones



Foto 17: Sustitución de tablero de flipones



Foto 18: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 19: Sustitución de ducto electrico




Foto 20: Sustitución de pileta de cemento de dos lavaderos




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

